

<p>GEZ</p>	<p align="center">KARTA ADRESOWA ZABYTKU</p>		<p>3. Miejscowość ŁAZY</p>
<p>1. Nazwa ZACISZE ŚW. JÓZEFA, później Zakład Wychowawczy „Caritas”</p>		<p>2. Czas powstania przed 1939 r.</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>			<p>4. Adres</p>
		<p>ul. Łączności nr 158 05-552 Łazy na działce geodez.: nr 362/31</p> <p>obręb: ŁAZY ID: 141803_2.0013.362/31</p>	
		<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo mazowieckie</p> <p>powiat piaseczyński</p> <p>gmina Lesznowola</p>	
<p>Budynek od południa (zdj; górne) oraz od północy (zdj. dolne)</p> <p>Wycinek mapy topograficznej w skali 1:10000 (PUWG 1992) z nałożoną ewidencją (źródło danych https://lesznowola.e-mapa.net/)</p>			<p>6. Formy ochrony</p> <p>Zapisy ochronne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr 67/VII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 kwietnia 2015 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Zgromadzenie Sióstr „Matki [Bożej Miłosierdzia”, w skład którego wchodzi m. innymi budynek klasztoru oraz budynek „Zacisze św. Józefa” stanowi przykład drewnianej architektury okolic Warszawy.

Budynek „Zacisza św. Józefa” na ceglanej podmurówce, podwalinie, ściany drewniane, o konstrukcji prawdopodobnie szkieletowej, z zewnątrz ściany oszalowane pionowo deskami, z olistwowaniem połączeń desek szalunku, ściany pomalowane na brązowy kolor. Budynek na rzucie prostokąta, zbliżony do kwadratu, z prostokątnymi dobudówkami od płu-zachodu i wiatrołap od południowego-zachodu. Bryła zwarta, jednokondygnacyjna z mieszkalnym poddaszem, zamknięta dachem dwuspadowym z wystawką od południowego-wschodu, dobudówka z dachami pulpitowymi, wiatrołap daszkiem dwuspadowym, dachy pokryte blachą. Elewacja frontowa symetryczna, trójosiowa, z wystawką w połąci dachu w osi wejścia. Otwory prostokątne z prostymi drewnianymi opaskami, pomalowanymi na biały kolor.

Wartości historyczne: dokument materialny rozwoju zabudowy przestrzennej wsi.

Wartości naukowe: jako dokument minionej epoki może stanowić przedmiot badań naukowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: dobry

Zalecenia:

Wszelkie prace remontowe i budowlane związane ze zmianą wyglądu zewnętrznego obiektu należy uzgodnić z właściwymi służbami ochrony zabytków.

10. Opracowanie karty (autor, data i podpis) - na podstawie materiałów z Archiwum WUOZ w Warszawie

Bogusław Okupny



15/09/2022

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków nieobjętych do rejestru zabytków i niewiązanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków